

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 6/2025**, Processo Administrativo nº **26/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIFICA DE MOTOR DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22 (CHASSI: 93ZA1RGH0E8925398) - (CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO) PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES -MG (SUB UNIDADE SERVIÇOS URBANOS) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Mottor1000 Retífica de Motores LTDA - 12.947.184/0001-80 ret_mottormil@outlook.com - (43) 99180-7530	95.520,96	61.300,00	34.220,96 Proveito ( 35,83% )
<b>Totais</b>	<b>95.520,96</b>	<b>61.300,00</b>	<b>34.220,96</b> <b>Proveito ( 35,83% )</b>

## Detalhes

**JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Mottor1000 Retífica de Motores LTDA - CPF/CNPJ: 12.947.184/0001-80				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 28/04/2025 08:59:36			
Retificação motor e aquisição de peças				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bicos injetores	6,00	UND	1.237,22	7.423,32
<b>Marca:</b> BOSCH	<b>Fabricante:</b> BOSCH	<b>Modelo:</b> BICO INJETOR'		
Biela Motor	6,00	UND	558,79	3.352,74
<b>Marca:</b> GENUINE PARTS	<b>Fabricante:</b> GENUINE PARTS	<b>Modelo:</b> Biela Motor		
Bomba d'água	1,00	UND	376,03	376,03
<b>Marca:</b> GENUINE PARTS	<b>Fabricante:</b> GENUINE PARTS	<b>Modelo:</b> Bomba d'água		
Bomba Óleo motor automotivo	1,00	UND	932,12	932,12
<b>Marca:</b> URBA	<b>Fabricante:</b> URBA	<b>Modelo:</b> Bomba Óleo motor automotivo		
Bronzina Biela Motor /Capa	12,00	UND	223,64	2.683,68
<b>Marca:</b> SCHADEK	<b>Fabricante:</b> SCHADEK	<b>Modelo:</b> Bronzina Biela Motor /Capa		
Bucha Biela	6,00	UND	56,15	336,90
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Bucha Biela		
Bucha comando motor	2,00	UND	75,40	150,80
<b>Marca:</b> MAHLE	<b>Fabricante:</b> MAHLE	<b>Modelo:</b> Bucha comando motor		
Camisa do motor	6,00	UND	140,96	845,76

<b>Marca:</b> RIOSULENSE	<b>Fabricante:</b> RIOSULENSE	<b>Modelo:</b> Camisa do motor			
Eixo Comando		1,00	UND	1.232,25	1.232,25
<b>Marca:</b> GENUINE PARTS	<b>Fabricante:</b> GENUINE PARTS	<b>Modelo:</b> Eixo Comando			
Eixo Virabrequim		1,00	UND	5.881,52	5.881,52
<b>Marca:</b> GENUINE PARTS	<b>Fabricante:</b> GENUINE PARTS	<b>Modelo:</b> Eixo Virabrequim			
Engrenagem comando		1,00	UND	733,82	733,82
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Engrenagem comando			
Filtro Diesel		1,00	PC	72,67	72,67
<b>Marca:</b> WEGA	<b>Fabricante:</b> WEGA	<b>Modelo:</b> Filtro Diesel			
Filtro lubrificante		1,00	UND	81,18	81,18
<b>Marca:</b> MANN	<b>Fabricante:</b> MANN	<b>Modelo:</b> Filtro lubrificante			
Guia de válvula		24,00	UND	28,39	681,36
<b>Marca:</b> RIOSULENSE	<b>Fabricante:</b> RIOSULENSE	<b>Modelo:</b> Guia de válvula			
Interruptor de óleo		1,00	UND	589,82	589,82
<b>Marca:</b> MARFLES	<b>Fabricante:</b> MARFLEX	<b>Modelo:</b> Interruptor de óleo			
Jogo de juntas do motor		1,00	UND	1.421,42	1.421,42
<b>Marca:</b> BOSCH	<b>Fabricante:</b> BOSCH	<b>Modelo:</b> Jogo reparo dos bicos			
Jogo de reparo dos bicos		6,00	UND	84,53	507,18
<b>Marca:</b> BOSCH	<b>Fabricante:</b> BOSCH	<b>Modelo:</b> Jogo de reparo dos bicos			
Jogo de selos		1,00	UND	317,17	317,17
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Jogo de selos			
Jogo de válvulas		6,00	UND	727,28	4.363,68
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Jogo de válvulas'			
Junta radiador óleo fechada		1,00	UND	94,12	94,12
<b>Marca:</b> LEMA	<b>Fabricante:</b> LEMA	<b>Modelo:</b> JOGO DE JUNTAS DO MOTOR			
Junta tampa de válvula inferior		1,00	UND	190,38	190,38
<b>Marca:</b> LEMA	<b>Fabricante:</b> LEMA	<b>Modelo:</b> Junta radiador óleo fechada			
Junta tampa válvula superior motor		1,00	UND	158,07	158,07
<b>Marca:</b> LEMA	<b>Fabricante:</b> LEMA	<b>Modelo:</b> Junta tampa de válvula inferior			
Óleo Motor 15W40		22,00	UND	23,21	510,62
<b>Marca:</b> VALVOLINE	<b>Fabricante:</b> VALVOLINE	<b>Modelo:</b> Óleo Motor 15W40			
Parafuso Biela		12,00	UND	20,25	243,00
<b>Marca:</b> GENUINE PARTS	<b>Fabricante:</b> GENUINE PARTS	<b>Modelo:</b> PARAFUSO BIELA			
Pistão e anéis		6,00	UND	942,51	5.655,06
<b>Marca:</b> KS	<b>Fabricante:</b> KS	<b>Modelo:</b> Pistão e anéis			
Presilha de válvula		48,00	UND	3,51	168,48
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Presilha de válvula			
Retentor da polia do motor		1,00	UND	281,69	281,69
<b>Marca:</b> LEMA	<b>Fabricante:</b> LEMA	<b>Modelo:</b> Retentor da polia do motor			
Retentor de válvula		24,00	UND	9,78	234,72
<b>Marca:</b> LEMA	<b>Fabricante:</b> LEMA	<b>Modelo:</b> Retentor de válvula			
Retentor volante do motor		1,00	UND	321,26	321,26
<b>Marca:</b> LEMA	<b>Fabricante:</b> LEMA	<b>Modelo:</b> Retentor volante do motor			
Rolamento Volante		1,00	UND	82,14	82,14

<b>Marca:</b> NWO	<b>Fabricante:</b> NWO	<b>Modelo:</b> Rolamento Volante			
Sede admissão		12,00	UND	30,54	366,48
<b>Marca:</b> RIOSULENSE	<b>Fabricante:</b> RIOSULENSE	<b>Modelo:</b> Sede admissão			
Sede escape		12,00	UND	26,63	319,56
<b>Marca:</b> RIOSULENSE	<b>Fabricante:</b> ROSULENSE	<b>Modelo:</b> Sede escape			
Selo cabeçote cumins ISB/FPT		8,00	UND	15,72	125,76
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Selo cabeçote cumins ISB/FPT			
Selo Cabeçote cummins ISN/FPT		12,00	UND	16,57	198,84
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Selo Cabeçote cummins ISN/FPT			
Selo comando		1,00	UND	24,02	24,02
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> Selo comando			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Mão de obra da instalação do Motor no caminhão. (Colocar caminhão em pleno funcionamento) - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	3.463,70	3.463,70
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Mão de obra da instalação do Motor no caminhão. (Colocar caminhão em pleno fu			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Pintura do Motor - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	922,73	922,73
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Pintura do Motor - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço de ajustagem do motor - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	2.422,56	2.422,56
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço de ajustagem do motor - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço de cabeçote - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	1.135,87	1.135,87
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço de cabeçote - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço de usinagem do motor - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	3.145,58	3.145,58
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço de usinagem do motor - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço na reparação da bomba de alta pressão - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	840,10	840,10
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Prestação de serviço na reparação da bomba de alta pressão - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Reparo da bomba alta pressão CP3 ? Completo - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	2.272,88	2.272,88
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Reparo da bomba alta pressão CP3 ? Completo - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Serviço de reparo nos bicos injetores - PRESTAÇÃO SERVIÇO		6,00	PS	131,55	789,30
<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Serviço de reparo nos bicos injetores - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE MECÂNICA - Troca de Correias dentada e alternador - PRESTAÇÃO SERVIÇO		1,00	PS	521,30	521,30

<b>Marca:</b> MOTTOR 1000	<b>Fabricante:</b> MOTTOR 1000	<b>Modelo:</b> SERVIÇOS DE MECÂNICA - Troca de Correias dentada e alternador - PRESTAÇÃO SERVIÇO			
Silicone alta temperatura		1,00	UND	39,45	39,45
<b>Marca:</b> DIRKO	<b>Fabricante:</b> DIRKO	<b>Modelo:</b> Silicone alta temperatura			
Tubo injetor 1 cilindro		1,00	UND	295,26	295,26
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo injetor 1 cilindro			
Tubo injetor 2 cilindro		1,00	UND	333,61	333,61
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo injetor 2 cilindro			
Tubo injetor 3 cilindro		1,00	UND	343,49	343,49
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo injetor 3 cilindro			
Tubo injetor 4 cilindro		1,00	UND	343,55	343,55
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo injetor 4 cilindro			
Tubo injetor 5 cilindro		1,00	UND	343,40	343,40
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo injetor 5 cilindro			
Tubo injetor 6 cilindro		1,00	UND	343,49	343,49
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo injetor 6 cilindro			
Tubo retorno turbina		1,00	UND	810,23	810,23
<b>Marca:</b> FTP	<b>Fabricante:</b> FTP	<b>Modelo:</b> Tubo retorno turbina			
Tucho motor		12,00	UND	47,76	573,12
<b>Marca:</b> RIOSULENSE	<b>Fabricante:</b> RIOSULENSE	<b>Modelo:</b> Tucho motor			
Válvula admissão		12,00	UND	27,00	324,00
<b>Marca:</b> EATON	<b>Fabricante:</b> EATON	<b>Modelo:</b> Válvula admissão			
Válvula Alivio		1,00	UND	56,61	56,61
<b>Marca:</b> WAHLER	<b>Fabricante:</b> WAHLER	<b>Modelo:</b> Válvula Alivio			
Válvula escape		12,00	UND	42,03	504,36
<b>Marca:</b> EATON	<b>Fabricante:</b> EATON	<b>Modelo:</b> Válvula escape			
VÁLVULA TERMOSTÁTICA.VÁLVULA TERMOSTÁTICA.		1,00	UND	186,96	186,96
<b>Marca:</b> CUMMINS	<b>Fabricante:</b> CUMMINS	<b>Modelo:</b> VÁLVULA TERMOSTÁTICA.VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
Vareta Válvula		12,00	UND	25,27	303,24
<b>Marca:</b> GENUINE PARTS	<b>Fabricante:</b> GENUINE PARTS	<b>Modelo:</b> Vareta Válvula			
Veda Juntas		1,00	UND	27,59	27,59
<b>Marca:</b> LOCTITE	<b>Fabricante:</b> LOCTITE	<b>Modelo:</b> Veda Juntas			

Minduri, 28 de Abril de 2025.

Autoridade Competente: JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO